

Внимание! Несчастный случай на производстве

23.05.2023 филиал «Могилевэнергоремонт» ОАО «Белэнергоремналадка» слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда

При выполнении технологической операции по посадке рабочего колеса на вал ротора турбины, при растяжении консольной части вала ротора с использованием специального гидравлического приспособления, произошел разрыв уплотнительной манжеты, устанавливаемой между подвижным штоком и корпусом гидродомкрата и масло попало в лицо и глаза потерпевшего. Потерпевший получил травму: контузия средней степени, гифема, травматическая эрозия роговицы, травматический медриаз. Параорбитальная гематома век. Ссадины век. Химический ожог 1 - 2 ст., конъюнктивы. Травма не относится к категории тяжелой.



Почему произошёл НС

нарушение технологического процесса, нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований НПА, ТНПА, ЛНПА по охране труда

Мероприятия по профилактике травматизма

по указано о применении средств индивидуальной защиты лица – щитков защитных лицевых, использование защитных экранов, ограждающих работников (членов бригады не участвующих при проведении работ с применением гидравлических приспособлений (гидродомкратов);

проведено обучение персонала, выполняющего работы с применением гидравлических приспособлений на тему: «Правильность применения и требования безопасности при производстве работ с применением гидравлических приспособлений (в том числе домкратов)»;

указано о присутствии и непосредственного контроля руководителя работ при выполнении работ с применением гидравлических приспособлений.