Внимание! Несчастный случай на производстве

08.04.2024 филиал «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго», потерпевший - рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.

При производстве работ на крыше трансформаторной подстанции, с применением мобильной подъемной рабочей платформы (далее $M\Pi P\Pi$) ПО нарядудопуску на производство работ повышенной опасности при освобождении проезда автомобиля стрелой МПРП был задет выход кабельного ВЛ-0,4 кB, ввода результате чего обрушился парапет, которому К кабель. крепился Пострадавший видя обрушение парапета, начал отбегать В сторону, споткнулся и упал, получив Травма травму головы. относится категории тяжелой.

Почему произошёл НС

Мероприятия по профилактике травматизма



- 1. Нарушение машинистом автогидроподъемника норм и правил по охране труда.
- 2. Личная неосторожность потерпевшего и не применение СИЗ.
- 1. Обеспечен действенный контроль за соблюдением работниками требований по охране труда, трудовых обязанностей.
- 2. Не допускаются к работе, отстраняются от работы работники не применяющие средства индивидуальной защиты.
- 3. Обеспечивается безопасность при эксплуатации оборудования, не допускается эксплуатация мобильных подъёмных рабочих платформ (строительно-монтажных подъемников) (далее МПРП) без проверки систем безопасности, в технически неисправном состоянии и движение с поднятой стрелой.
- 4. Проведена проверка исправности приборов и устройств безопасности эксплуатируемых МПРП с оформлением акта о результатах проверки, в случае выявления неисправностей запретить их эксплуатацию до устранения замечаний.
- 5. Обеспечено проведение ежедневного контроля технического состояния (ежедневного осмотра), технического освидетельствования (полного и частичного), за исключением проводимого специализированными организациями, по чек-листам, со съёмкой на средства видеозаписи и последующим хранением видеофайлов в местах, определенных ЛПА.