

Внимание! Несчастный случай на производстве

11.12.2024 филиал «Белэнерготеплосетьстрой» ГП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга», потерпевший - монтажник наружных трубопроводов.

При выполнении работ по погрузке дорожных железобетонных плит, произошло зацементирование мизинца правой руки потерпевшего между плитой и бортом кузова самосвала.

Травма не относится к категории тяжелой.



Почему произошёл НС

Нарушение потерпевшим норм и правил по охране труда.

Мероприятия по профилактике травматизма

1. Актуализированы инструкции по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
2. Проведен внеплановый инструктаж со всеми работниками, выполняющими погрузочно-разгрузочные работы.
3. При проведении технических учеб с работающими, выполняющими погрузочно-разгрузочные работы, подробно разобран порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ.
4. Внесены корректирующие действия в карты (реестры) опасностей и рисков с учетом произошедшего данного несчастного случая.