

**Анализ травматизма, произошедшего в организациях,
входящих в состав ГПО «Белэнерго»,
за 9 месяцев 2025 года**

В организациях, входящих в состав ГПО «Белэнерго», произошло: 10 несчастных случаев, в которых пострадало 5 работников с тяжелыми последствиями, 4 работника без тяжелых последствий и 1 работник со смертельным исходом.

Объединения, предприятия, организации	Количество несчастных случаев/потерпевших													
	30 сентября 2025 г.							30 сентября 2024 г.						
	Всего		Из них		Степень тяжести потерпевших			Всего		Из них		Степень тяжести потерпевших		
	НС	потерпе вших	Групп. НС	потерпе вших	См.	Тяж.	Легк.	НС	потерпе вших	Групп. НС	потерпе вших	См.	Тяж.	Легк.
РУП-облэнерго														
1. РУП «Брестэнерго»								1	1				1	
2. РУП «Витебскэнерго»	1	1					1	1	1				1	
3. РУП «Гомельэнерго»	2	2				1	1	4	4				1	3
4. РУП «Гродноэнерго»	1	1				1								
5. РУП «Минскэнерго»	2	2			1	1		1	1					1
6. РУП «Могилевэнерго»								3	4	1	2		1	3
ИТОГО по РУП-облэнерго	6	6	0	0	1	3	2	10	11	1	2	0	4	7
7. РУП «Белэнергострой»	1	1				1								
8. РУП «БелАЭС»	1	1					1	1	1				1	
9. ОАО «Белэнергоремналадка»	2	2				1	1							
ИТОГО по СМК	4	4	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	1	0
Всего по ГПО «Белэнерго»	10	10	0	0	1	5	4	11	12	1	2	0	5	7

Рост производственного травматизма наблюдается в:


РУП «Гродноэнерго» (на 1 случай, 1 потерпевшего);
 РУП «Минскэнерго» (на 1 случай, 1 потерпевшего);
 Государственном предприятии «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга» (на 1 случай, 1 потерпевшего);
 ОАО «Белэнергоремналадка» (на 2 случая, 2 потерпевших).

Снижение производственного травматизма наблюдается в:


РУП «Брестэнерго» (на 1 случай, 1 потерпевшего);
 РУП «Гомельэнерго» (на 2 случая, 2 потерпевших);
 РУП «Могилевэнерго» (на 3 случая, 4 потерпевших).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

- общее количество несчастных случаев уменьшилось на 1 (с 11 до 10);
- общее количество потерпевших уменьшилось на 2 (с 12 до 10);
- количество потерпевших с тяжелыми последствиями осталось на прежнем уровне (5);
- количество групповых несчастных случаев уменьшилось на 1 (с 1 до 0);
- количество потерпевших со смертельным исходом увеличилось на 1 (с 0 до 1)



Распределение несчастных случаев по дням недели



Распределение несчастных случаев по числам и месяцам

Месяц \ Число	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
Итого:	1	0	1	3	2	1	1	1	0

	с тяжелыми последствиями
	без тяжелых последствий
	со смертельным исходом

Из 10 произошедших несчастных случаев на производстве по 8 из них расследование завершено. Вина должностных лиц нанимателя в расследованных несчастных случаях установлена в одном случае.

Краткое описание произошедших за 9 месяцев 2025 года несчастных случаев

20.01.2025 (тяжелый) филиал «Белэнерготеплосетьстрой» государственного предприятия «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга».

На строительном объекте: «Модернизация сбросного внеплощадочного циркуляционного энергоблока ст.№ 2 ПГУ-399,6 МВт с заменой стеклопластиковых труб на стальные» п. Дружный Пуховичского района Минской области» выполнялся демонтаж стеклопластиковых трубопроводов по наряд-допуску № 40 от 08.01.2025 в составе звена из 6 человек, в том числе монтажником наружных трубопроводов 5 разряда 1968 года рождения (далее – потерпевший) производился демонтаж участка стеклопластиковой трубы циркуляционного находящегося в металлической гильзе под проезжей частью дороги в соответствии с ППР № 1118. После извлечения трубы в гильзе осталась бетонная набивка толщиной около 20 см. Потерпевший производил штрабление набивки для ее деления на части и дальнейшего извлечения из гильзы. Вследствие вибрации от штрабления произошло отслоение большого участка бетонной набивки от обечайки гильзы с левой стороны и падение его на ноги потерпевшего. Потерпевший доставлен в медучреждение. Травма относится к категории тяжелой.

Ведется расследование.

11.03.2025 (тяжелый) филиал «Энергозапчасть» ОАО «Белэнергоремналадка».

Выполнялись работы по наряд заданию. Ход работ контролировался согласно маршрутной карты. В 10 часов 50 минут, слесарь механосборочных работ 6 разряда 1964 года рождения (далее – потерпевший) находился в зоне выполнения работ по выставлению в вертикальное положение трубной доски, выполняя рихтовку и подгонку в соответствии с заданными геометрическими размерами. В результате отрыва трубной доски от направляющих произошло ее смещение с последующим опрокидыванием на потерпевшего. Бригадой было организовано снятие с потерпевшего трубной доски. Потерпевшего доставили в медучреждение. Травма относится к категории тяжелой (компрессионный перелом, L-1 позвонка, I степени).

Завершено расследование, утвержден от 02.04.2025 Акт Н-1. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований НПА, ТНПА, ЛНА по охране труда; нарушение требований по охране труда слесарем механосборочных работ 6 разряда, слесарем механосборочных работ 5 разряда и электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда. Вина должностных лиц нанимателя в произошедшем не установлена.

11.04.2025 (тяжелый) филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго».

Электрогазосварщик 6 разряда, 1968 года рождения (далее – потерпевший) прибыл на работу, прошел проходную филиала здания административно-бытового корпуса (далее - АБК) в 07 часов 05 минут. При выходе из здания АБК в сторону производственно-бытового корпуса на ступенях крыльца оступился, потерял равновесие и упал. Следовавшие рядом

работники филиала увидевшие произошедшее оказали потерпевшему помощь и вызвали скорую медицинскую помощь.

Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в травматологический пункт Гомельской городской клинической больницы. Травма относится к тяжелой.

Завершено расследование, утвержден от 02.05.2025 Акт Н-1. Причина несчастного случая: личная неосторожность потерпевшего. Вина должностных лиц нанимателя в произошедшем не установлена.

21.04.2025 (смертельный) филиал «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго».

20.04.2025 в 15 часов 57 минут диспетчеру района сетей Копыльского РЭС филиала «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» от диспетчера района сетей Слуцкого СРЭС поступила информация о наличии сигнала «земля в сети 10 кВ» на КВЛ 10 кВ № 553 ПС 35 кВ «Греск». В 17 часов 35 минут персоналом ОВБ Копыльского РЭС, отключением разъединителей РЛНД 10 кВ ОР-873 на опоре 2/1 и ЛР МТП 304 на опоре 2/3, отключен поврежденный участок КВЛ 10 кВ № 553 ПС 35 кВ «Греск».

20.04.2025 в 20 часов 05 минут потребители МТП 304 запитаны от передвижной дизельной электростанции.

21.04.2025 в 08 часов 00 минут для отыскания места повреждения на выделенном участке КВЛ-10 кВ № 553 ПС 35 кВ «Греск» персоналу службы изоляции и защиты от перенапряжений был выдан наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью в электроустановках.

21.04.2025 в 09 часов 20 минут для отключения дизельной электростанции, подготовки рабочего места и допуска персонала службы изоляции и защиты от перенапряжений для отыскания места повреждения на отключенном участке КВЛ 10 кВ № 553 ПС 35 кВ «Греск», бригада оперативно-ремонтного персонала Копыльского РЭС прибыла к МТП 304. Примерно в 09 часов 27 минут сюда же прибыла мобильная подъемная рабочая платформа (далее – МПРП).

Для получения необходимых распоряжений для выполнения подготовки рабочего места мастер Копыльского РЭС вышел на связь с диспетчером района сетей Копыльского РЭС.

В это же время электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, 1968 года рождения (далее – потерпевший) подошел к машинисту МПРП и попросил осуществить его подъем для осмотра кабельной разделки на опоре № 2/2. Со слов машиниста после подъема потерпевший рукой подал сигнал остановиться и опустить люльку МПРП, после чего осел на пол люльки. После опускания люльки, потерпевший был в бессознательном состоянии, и машинист МПРП позвал на помощь других членов бригады.

В 9 часов 35 минут персонал вызвал скорую медицинскую помощь и приступил к оказанию доврачебной помощи. В 10 часов 00 минут прибыла бригада скорой медицинской помощи и приступила к реанимационным действиям. В 10 часов 35 минут констатируется смерть потерпевшего.

Причиной смерти потерпевшего явилось поражение электрическим током, так как на разъединителе РЛНД 10 кВ ОР-873 на опоре 2/1 обнаружено включенное положение ножа разъединителя фазы «В».

Завершено расследование, утвержден от 17.07.2025 Акт Н-1. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований НПА, ТНПА, ЛНА по охране труда; не применение потерпевшим выданных ему СИЗ; нарушение потерпевшим требований электробезопасности; нарушение требований по охране труда трактористом-машинистом автовышки и автогидроподъемника 5 разряда. Вина должностных лиц нанимателя в произошедшем не установлена.

23.04.2025 (легкий) филиал «МТРЦ-1» ОАО «Белэнергоремналадка».

Персоналом филиала «МТРЦ-1» ОАО «Белэнергоремналадка» выполнялись работы по замене кубов 1 ступени воздухоподогревателя котла ТП-80 ст.№6 котельного цеха филиала «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго», в соответствии с заключенным договором от 19.03.2025 № 252-А-15.

Работы выполнялись по наряду-допуску №6 «Замена кубов воздухоподогревателя котлоагрегата ТП-80 ст. № 6» к общему наряду-допуску №882 по проекту производства работ №1407 «Работы по капитальному ремонту оборудования котлоагрегата ТП-80 ст. № 6.

Примерно в 20 часов 55 минут, монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3 разряда, 1996 года рождения (далее – потерпевший) находился на отм. 5,0 в зоне между конвективными шахтами котлоагрегатов № 6 и № 7 и выполнял вспомогательные работы в качестве члена бригады. Потерпевшему было поручено подняться на отм. 8,0 и визуально посмотреть проходит ли куб мимо металлоконструкций площадки обслуживания. Потерпевший поднялся на площадку и сообщил стропальщику (далее - производитель работ), что куб визуально проходит в проем площадки. После чего производитель работ дал команду потерпевшему покинуть зону подъема куба и после этого он дал команду сигнальщику на подъем. Потерпевший увидел, что груз начал вращаться вокруг оси и решил поправить его положение, для чего взялся за крановый трос, в результате произошло защемление пальцев рук. Члены бригады услышали крик потерпевшего, немедленно сигнальщик остановил подъем. Было установлено, что пальцы рук потерпевшего попали между тросом и полиспастом мостового крана, члены бригады высвободили пальцы рук потерпевшего из зажатия, вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили о произошедшем начальнику смены котельного цеха и директору филиала. Примерно в 21 час 20 минут прибыла бригада скорой медицинской помощи. После оказания первой медицинской помощи, примерно в 21 час 50 минут потерпевшего доставили в ГУ «6-я городская клиническая больница г. Минска». Диагноз: травматическая ампутация 2, 3 и 4 пальцев левой кисти на уровне нижней фаланги; открытый перелом бугристости нижней фаланги 2 пальца правой кисти со смещением отломков.

Завершено расследование, утвержден от 07.05.2025 Акт Н-1. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований НПА, ТНПА, ЛНА по охране труда; нарушение бригадиром

требований по охране труда. Вина должностных лиц нанимателя в произошедшем не установлена.

06.05.2025 (тяжелый) филиал «Лидские электрические сети» РУП «Гродноэнерго».

Бригада в составе: производитель работ - электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, члены бригады - электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей (3 человека), в том числе, потерпевший 1999 года рождения, водитель трактора (машинист ИМ-95) и водитель автомобиля (машинист мобильной подъемной рабочей платформы) по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью в электроустановках №349 со снятием напряжения на ВЛ-0,4 кВ от СТП №2 н.п. Подитва Л-3 на участке опор №1-10 производили демонтаж провода и опор, переподключение вновь построенной ВЛИ-0,4кВ. До начала работ бригада ознакомлена с ТК и ППР, согласно выданного задания.

В 10 часов 02 минут диспетчером ОДГ Вороновского РЭС бригаде было выдано разрешение на допуск. Ориентировочно в 11 часов 30 минут при демонтаже деревянной опоры с деревянным подкосом Л-3 опоры №5, потерпевший производил работы по подготовке к демонтажу данной опоры, которая установлена за забором жилого домовладения на расстоянии 0,8 м от забора. Потерпевший предположительно из-за невозможности установки со стороны улицы одновитьевого стропа для зацепки подкоса, принял решение установить лестницу на деревянный подкос. Поднялся по установленной лестнице на высоту порядка 1,0 м от земли и при выполнении строповки произошел излом подкоса на уровне земли, вследствие чего попевший упал с лестницей на забор. Потерпевший был доставлен в УЗ Лидская ЦРБ. Диагноз - перелом правой голени. Полученная травма относится к тяжелой.

Завершено расследование, утвержден от 10.06.2025 Акт Н-1. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований НПА, ТНПА, ЛНА по охране труда. Вина должностных лиц нанимателя в произошедшем не установлена.

26.05.2025 (легкий) филиал «Дубрава-агро» РУП «Гомельэнерго».

Заведующий ремонтными мастерскими 2001 года рождения (далее – потерпевший) получил телесные повреждения в результате удара по лицу, нанесенного водителем автомобиля в ходе возникшей между ними конфликтной ситуации, персоналом филиала потерпевший доставлен в учреждение здравоохранения.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия сотрудниками оперативной группы Светлогорского РОВД.

26.06.2025 (легкий) государственное предприятие «Белорусская АЭС».

26.06.2025 в 10 часов 30 минут по заданию начальника смены электрического цеха АЭС общестанционных объектов старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 8 разряда 1984 года рождения (далее – потерпевший) приступил к выполнению работ по подготовке рабочего места по наряду-допуску с повышенной опасностью в электроустановках №696 от 26.06.2025.

При производстве работы в здании арматурного хозяйства №2, расположенного на промышленной площадке позиция 13.2, при установке переносного заземления на отключённой отходящей КЛ-0,4кВ в ячейке №39 РУ-0,4 кВ КТП №6 потерпевший приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим шинам, находящимся на боковой стенке ячейки, оставшимся под напряжением, вследствие чего в результате образовавшейся электрической дуги получил термические ожоги кистей рук. Потерпевший был доставлен в УЗ «Островецкая ЦРКБ». Травма относится к легкой категории.

Завершено расследование, утвержден от 16.07.2025 Акт Н-1. Причина несчастного случая: неприменение потерпевшим выданных ему средств индивидуальной защиты. Вина должностных лиц нанимателя в произошедшем не установлена.

21.07.2025 (тяжелый) филиал «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго».

Бригада в составе: руководитель работ – мастер службы подстанций, производитель работ–электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 1987 года рождения (далее – потерпевший), члены бригады – электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств, выполняла работы по наряду-допуску № 719 на ПС 10 кВ «Западная» ОРУ-110 кВ текущий ремонт трансформатора Т-4, 4СР-110кВ, 4ОД-110кВ, ЗОН Т-4, 4КЗ-110 кВ. При выполнении работ потерпевший приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЗСР-110 кВ, находящимся под напряжением, в результате чего получил термические ожоги возникшей электрической дугой. Потерпевший доставлен в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска. Полученная травма относится к тяжелой.

Завершено расследование, утвержден от 06.10.2025 Акт Н-1. Причина несчастного случая: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов за выполнением работ, соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины; нарушение потерпевшим требований электробезопасности; нарушение другим работником требований электробезопасности. Вина должностных лиц нанимателя в произошедшем установлена.

05.08.2025 (легкий) филиал «Тепличный» РУП «Витебскэнерго».

Грузчик 2 разряда 1994 года рождения (далее – потерпевший) прибыл на работу в 07 часов 50 минут. В 08 часов 00 минут заведующим оптовой базой выдано задание на выполнение погрузки, выгрузки и развоза продукции по торговым объектам филиала. В 09 часов 50 минут совместно с водителем автомобиля МАЗ прибыли на торговый объект. В момент открывания двери грузового отсека автомобиля и последующего ее столкновения с элементами конструкций здания торгового объекта, произошло движение двери в обратном направлении, вследствие чего потерпевший получил повреждение пальца левой руки. Травма относится к легкой категории.

Завершено расследование, утвержден от 19.08.2025 Акт Н-1. Причина несчастного случая: личная неосторожность потерпевшего. Вина должностных лиц нанимателя в произошедшем не установлена.

**Анализ производственного травматизма ГПО «Белэнерго»
за 9 месяцев 2025 года**

Количество потерпевших при несчастных случаях на производстве за отчетный период с потерей трудоспособности на один и более дней, (Nпр)	Nпр, (чел.)	10
Среднесписочная численность работников за отчетный период, (Ч)	Ч, (чел.)	56572,8
Коэффициент частоты производственного травматизма, (Кч)	$Kч = \frac{1000 \times Nпр}{Ч}$	0,18
Число человека-дней, потерянных в отчетном периоде в результате временной нетрудоспособности потерпевших от несчастных случаев на производстве, (Дт)	Дт, (чел.дн)	684
Количество потерпевших от несчастных случаев на производстве, временная нетрудоспособность которых началась или продолжалась в отчетном периоде, (Nт)	Nт, (чел)	10
Коэффициент тяжести производственного травматизма, (Кт)	$Kт = \frac{Дт}{Nт}, (дней)$	68,4
Всего пострадало работников вследствие травмирования в быту за отчетный период с потерей трудоспособности на один и более дней, (Nб)	Nб, (чел.)	2690
Коэффициент небезопасного поведения персонала, (Кп)	$Kп = \frac{(N пр + Nб) \times 1000}{Ч}$	47,73
Процентное отношение количества человека-дней, потерянных в отчетном периоде в результате временной нетрудоспособности потерпевших от несчастных случаев на производстве к общему количеству человека-дней, потерянных в отчетном периоде в результате временной нетрудоспособности, (Кн)	$Kн = \frac{Дт}{Д общ} \times 100, (%)$	0,16
Сумма человека-дней, потерянных в отчетном периоде в результате временной нетрудоспособности работников по причине общих, профессиональных заболеваний, производственных и бытовых травм, Д общ	Д общ, (чел.дн)	431363