

Внимание! Несчастный случай на производстве

13.02.2023 филиал «РСП «Энергостройремонт» РУП «Гродноэнерго» плотник 5 разряда

При производстве работ по монтажу элементов кровли, потерпевший свесился с ограждения мобильной подъемной рабочей платформы, потерял равновесие и выпал из рабочей платформы на поверхность кровли и повис на предохранительном поясе, закрепленном за рабочую платформу. После этого поднялся в рабочую платформу и почувствовал боль в правой руке, подал сигнал о спуске. Потерпевший получил травму закрытый вывих акромиального конца правой ключицы. Травма не относится к категории тяжелой.



Почему произошёл НС

нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований НПА, ТНПА, ЛНА по охране труда.

Мероприятия по профилактике травматизма

проведен всему персоналу, занятому на производстве работ с применением мобильной подъемной рабочей платформы, внеплановый инструктаж по охране труда: «Меры безопасности при выполнении работ с применением мобильной подъемной рабочей платформы»