


# Внимание! Несчастный случай на производстве

31.08.2023 филиал «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго»  
электромонтер распределительных сетей 3 разряда

Во время проведения аварийно-восстановительных работ, при замене траверсы на опоре 10 кВ потерпевший попал под напряжение. Травма со смертельным исходом.



Почему произошёл НС

Мероприятия по профилактике травматизма

Ведется расследование

не допускать выполнение работ в электроустановках, без безусловного выполнения необходимых организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ.