

Внимание! Несчастный случай на производстве

07.10.2024 филиал «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго», потерпевший - электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.

Потерпевший при выполнении работы по наряду-допуску №87 разборка углошлифовальной машиной (далее-УШМ) демонтированного масляного выключателя ВМ - 35кВ, произошло заклинивание диска УШМ с последующим броском УШМ на правую ногу потерпевшего с повреждением внутренней части бедра. Травма не относится к категории тяжелой.



Почему произошёл НС Личная неосторожность потерпевшего.

Мероприятия по профилактике травматизма

1. В техническое задание на закупку угловых шлифовальных машин включено требование по наличию устройства, обеспечивающего защиту работника от обратного удара, внезапной реакции инструмента на заедание или блокирование отрезного круга, проволочной щетки и т.д.
2. Проведен внеплановый инструктаж с работниками, использующими угловые шлифовальные машины с практическим показом действий работника при обратном ударе, внезапной реакции инструмента на заедание или блокирование отрезного круга, проволочной щетки и т.д.
3. Проверено наличие в инструкциях по охране труда при работе с ручным электромеханическим инструментом действий работников при возникновении внештатных ситуаций, в том числе угловыми шлифовальными машинками, требований по охране труда при блокировании отрезного круга, обратном ударе. При отсутствии указанных требований внесены соответствующие изменения.