

Внимание! Несчастный случай на производстве

12.09.2024 филиал «Дубрава-агро» РУП «Гомельэнерго», потерпевшая – полевод.

Потерпевшая при выполнении сортировки картофеля, поступающего из калибратора картофелесортировочного пункта ПКСП-25-1, повредила средний палец левой кисти руки. Травма не относится к категории тяжелой.



Почему произошёл НС

Нарушение потерпевшей норм и правил по охране труда.

Мероприятия по профилактике травматизма

1. Рассмотрено необходимость изготовления и установки защитных, съёмных ограждений наклонных плоскостей между калибратором и переборочным столом картофелесортировочного пункта, с целью ограничения доступа к вращающимся частям и механизмам, таким как валам калибратора (с внесением изменений в конструкцию допускается по согласованию с заводом изготовителем и внесением в техническую документацию).
2. При необходимости, обратиться на заводы - изготовители, в части усовершенствования картофелесортировочных пунктов, для исключения аналогичных несчастных случаев на данном оборудовании.
3. Изучен вопрос выпускаемого в данный момент усовершенствованного оборудования, с последующим рассмотрением вопроса приобретения оборудования, обеспечивающего меры безопасности и исключающего самовольное выполнение работ на не остановленном картофелесортировальном передвижном пункте.
4. Работникам, выполняющим работы на сельскохозяйственном оборудовании, проведен внеплановый инструктаж по охране труда по безопасной эксплуатации машин и механизмов. Ознакомлен персонал с руководством по эксплуатации завода - изготовителя. Проработано с персоналом карты опасностей и рисков по их профессии.