

Внимание! Несчастный случай на производстве

16.07.2024 филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», потерпевший – мастер Жлобинского сельского РЭС.

При проведении осмотра участка ВЛ-10 кВ потерпевший, передвигаясь по территории заброшенной фермы упал в заросший травой колодец, получив травму в области брюшной полости. Травма не относится к категории тяжелой.



Почему произошёл НС

Личная неосторожность потерпевшего во время передвижения.

Мероприятия по профилактике травматизма

1. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда персоналу, принимающему участие в осмотрах ВЛ, на тему: «Меры безопасности при проведении обходов и осмотров ЛЭП».
2. Мастерами проводится мероприятие «обратная связь»: после проведения инструктажа по охране труда каждому работнику задаются вопросы и оценивается его понимание о потенциальной опасности при производстве текущей работы.